

図 2 分解ガス払い出し配管のコークス堆積状況

