



# ポリエチレン製造装置のエチレン受け入れ配管腐食点検作業中のエチレンの漏洩

## 事象進展図





## ポリエチレン製造装置のエチレン受け入れ配管腐食点検作業中のエチレンの漏洩






添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など） (高圧ガス事故概要報告)

### ▶ 添付資料

 [図 付近の状況](#) (14 KB)

### ▶ キーワード(>同義語)

-  配管サポート
-  配管 > パイプ
-  配管の外表面腐食
-  応力集中
-  ジャッキアップ

### ▶ 関連情報