




ブタジエン受け入れ配管の外面腐食による漏洩

事象進展図





ブタジエン受け入れ配管の外面腐食による漏洩

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

（高圧ガス事故概要報告）

▶ 添付資料



[図 配管と保冷の概要](#) (15 KB)

▶ キーワード(>同義語)

🔑 配管 > パイプ

🔑 分岐管

🔑 雨水

🔑 外部腐食

🔑 行き止まり配管

🔑 外装

▶ 関連情報