




重油脱硫装置の原料油フィルターから重油が漏洩したことによる火災

事象進展図

00315	重油脱硫装置の原料油フィルターから重油が漏洩したことによる火災
発災年月日	2007年5月11日
装置	重油脱硫装置
運転状況	定常運転中
特徴	フランジボルトに繰り返し応力がかかるような個所の材質不適切によるボルト破断に起因した火災事例





重油脱硫装置の原料油フィルターから重油が漏洩したことによる火災

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

▶ 添付資料

▶ キーワード(> 同義語)

- 🔑 ボンネットフランジ締め付けボルト
- 🔑 フィルター>フィルタ,濾過器,ろ材
- 🔑 原料油出口ボール弁
- 🔑 直接脱硫>直脱,LR-HDS,DDS,重油水素化脱硫,ARDS,RDS
- 🔑 原料供給脱硫系
- 🔑 原料油供給反応系
- 🔑 間接脱硫>IDS,間脱,MHC,減圧軽油水素化脱硫,VGO-HDS
- 🔑 水素化分解装置>ハイドロクラッキング
- 🔑 重質油水素化脱硫装置>直脱,IDS,残油水素化脱硫装置,間接脱硫装置,間脱,直接脱硫装置,重脱,ゴーフアイナー
- 🔑 ストレーナー
- 🔑 ボルトの締め付け圧力
- 🔑 水素脆化割れ
- 🔑 水素製造装置>HPU,HM,HU

▶ 関連情報