




# 浮屋根タンク付属配管からのナフサ漏洩事故

## 事象進展図

00408	浮屋根タンク付属配管からのナフサ漏洩事故
発災年月日	2006年8月22日
装置	浮屋根タンク
運転状況	定常運転中
特徴	腐食成分を含む未洗ナフサによりタンク直近の枝配管が腐食し漏洩した事例





## 浮屋根タンク付属配管からのナフサ漏洩事故

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

▶ 添付資料

▶ キーワード(> 同義語)

🔑 ナフサ

🔑 配管 > パイプ

🔑 硫化水素 > H<sub>2</sub>S

🔑 貯蔵入出荷設備 > オフサイト設備

🔑 漏洩 > リーク

🔑 腐食 > コロージョン

🔑 受入系

▶ 関連情報