

## 関連事故の写真



<火災当時Strainerの電動工具が付着された様子（左）とStrainer（右）の様子>