


図3 熱交換器詳細



漏洩箇所はボンネット側から見て11時40分の方角、シェルフランジとガスケットの間(反ナビン側)と思われる。