




油槽所で地震によりアスファルトタンク側板に亀裂が発生しアスファルト漏洩

事象進展図

00132	油槽所で地震によりアスファルトタンク側板に亀裂が発生しアスファルト漏洩
発災年月日	1993年1月15日
装置	アスファルトタンク
運転状況	アスファルトの貯蔵
特徴	地震によりアスファルトタンクのサクシオンヒーター付近が座屈、亀裂発生しアスファルト漏洩





油槽所で地震によりアスファルトタンク側板に亀裂が発生しアスファルト漏洩

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

・ KHKだより、危険物保安技術協会、No.40、1994年

▶ **添付資料**

▶ **キーワード(>同義語)**

🔑 円錐屋根タンク > コーンルーフタンク, CRT

🔑 貯蔵系

🔑 貯蔵入出荷設備 > オフサイト設備

🔑 タンク > 貯槽

▶ **関連情報**