




灯軽油水添脱硫装置ストリッパー液面計ノズルから漏洩

事象進展図

00259	灯軽油水添脱硫装置ストリッパー液面計ノズルから漏洩
発災年月日	2006年12月21日
装置	灯軽油水添脱硫装置ストリッパー
運転状況	定常運転中
特徴	塔液面計取り出しノズル部での腐食性凝縮水による局所孔食が引き起こした漏洩事例





灯軽油水添脱硫装置ストリッパー液面計ノズルから漏洩

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など） 高圧ガス保安協会事故データ

▶ 添付資料

 [図 プロセスの概要](#) (17 KB)

▶ キーワード(> 同義語)

🔑 流量計

🔑 液面計 > レベル計

🔑 湿性硫化物腐食

🔑 高温硫化水素腐食

🔑 軽質油水素化脱硫装置 > HF,水素化精製装置,ナフサ水素化脱硫装置,灯油水素化脱硫装置, HDS,水添脱硫装置,UF,軽油水素化脱硫装置

🔑 精留系

▶ 関連情報