



接触改質装置第2反応塔圧力計取り出しノズル付近の漏洩火災事故

事象進展図





接触改質装置第2反応塔圧力計取り出しノズル付近の漏洩火災事故

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

▶ 添付資料

▶ キーワード(> 同義語)

- 🔑 接触改質装置 > マグナフォーマー, パワーフォーマー, RF, レニフォーマー, PF, プラットフォーマー
- 🔑 ノズル
- 🔑 配管 > パイプ
- 🔑 原料油供給反応系
- 🔑 施工欠陥
- 🔑 高温酸化腐食
- 🔑 自然発火
- 🔑 隅肉溶接

▶ 関連情報