



水添異性化装置水素配管の外面腐食による水素漏洩

事象進展図





水添異性化装置水素配管の外面腐食による水素漏洩

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

▶ 添付資料

 [図 11の概要](#) (7 KB)

▶ キーワード(>同義語)

🔑 配管 > パイプ

🔑 外面腐食

▶ 関連情報